

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА И  
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА НЕМ УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
(ДАЛЕЕ – УСЛУГИ)**

«28» июня 2024 г.

**I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА**

**Адрес объекта**, на котором предоставляется услуга: г. Дубовка, ул. 30 лет Победы, 81 \_\_\_\_\_

**Наименование предоставляемой услуги**: образовательная.

**Сведения об объекте**: учебный корпус (учебный корпус, общежитие, учебные мастерские и т.д.)

- отдельно стоящее здание: 3 этаж(а); 1493,4 кв.м.
- часть здания на 1 этаже (или помещение на 1 этаже): \_\_\_\_\_ кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка: 4375,12 кв.м.

**Название организации**, которая предоставляет услугу населению (полное наименование – согласно Уставу, сокращённое наименование): государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Дубовский педагогический колледж», ГБПОУ «Дубовский педагогический колледж».

**Адрес места нахождения организации**: 404002, Волгоградская область, г. Дубовка, ул. 30 лет Победы, 81

**Основание для пользования объектом** (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

**Форма собственности** (государственная, муниципальная, частная): государственная

**Административно-территориальная подведомственность** (федеральная, региональная, муниципальная): региональная

**Наименование и адрес вышестоящей организации**: комитет образования, науки и молодёжной политики Волгоградской области, 400074, Волгоград, ул. Огарёва, 6.

**II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА  
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ**

**Сфера деятельности**: образование.

**Плановая мощность** (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 483 человек.

**Форма оказания услуг** (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно) на объекте и дистанционно.

**Категории обслуживаемого населения по возрасту** (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории.

**Категории обслуживаемых инвалидов** (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, общие заболевания.

**III РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ**

**3.1. Территория, прилегающая к зданию (участок)**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Категория Инвалида <sup>1</sup>	Выявленные нарушения и замечания		
			есть/ нет	№ фото	Содержание
3.1.1	Вход (входы) на территорию	КОСГУ	есть	1	используется как запасной эвакуационный выход
3.1.2	Путь (пути) движения на территории	КОСГУ	есть	2	используется как запасной эвакуационный путь, имеет

<sup>1</sup> К - инвалид, использующий кресло-коляску, О - инвалид с нарушением опорно-двигательного аппарата, С - инвалид по зрению, Г - инвалид по слуху, У - инвалид с нарушением умственного развития

					асфальтированное покрытие без ступеней, отсутствуют знаки направления движения
3.1.3	Лестница (наружная)		нет		
3.1.4	Пандус (наружный)		нет		
3.1.5	Автостоянка и парковка	КОСГУ	есть	3	имеется знак «Специализированное место стоянки (парковки) транспортных средств инвалидов», расположенный правильно, не более 50 м от входа, но требует доработки

### Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <sup>2</sup>	Рекомендации по адаптации (содержание и виды работы)
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ	В целях повышения уровня доступности и условий для предоставления услуг с учетом потребностей инвалидов необходимо предусмотреть в графиках закупки нового оборудования – знаки и тактильные наземные указатели, осуществить необходимую комплектацию

**Комментарий к заключению:** необходимо доработать знак «Специализированное место стоянки (парковки) транспортных средств инвалидов», докомплектовать знаками путей движения на территории и наземными табличками в соответствии с ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования»

### 3.2. Вход (входы) в здание

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Категория инвалида	Выявленные нарушения и замечания		
			есть/ нет	№ фото	Содержание
3.2.1	Лестница (наружная)	КОСГУ	есть	4	
3.2.2	Пандус (наружный) подъемник	КОСГУ	есть	5	
3.2.3	Входная площадка (перед дверью)	КОСГУ	есть	6	
3.2.4	Дверь входная	КОСГУ	есть	7	Имеется кнопка вызова, знак «Инвалид-колясочник», тактильная таблица с информацией, необходимо докомплектовать знаками «Инвалид по зрению», «Инвалид по слуху»
3.2.5	Тамбур	КОСГУ	есть	8	Необходимо дооборудовать поручнями, инвентарными пандусами

### Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Рекомендации по адаптации (содержание и виды работы)
Вход (входы) в здание	ДЧ	В целях повышения уровня доступности и условий для предоставления услуг с учетом потребностей инвалидов необходимо предусмотреть в графиках закупки нового оборудования и прозвести необходимую комплектацию поручнями и инвентарными пандусами

<sup>2</sup> Указывается буквенное обозначение уровня доступности с соответствующим буквенным обозначением категории инвалидов: ДП - доступен полностью, ДЧ - доступен частично, ДУ - доступен условно, ВНД - временно недоступен

**Комментарий к заключению:** В зданиях – памятниках архитектуры могут применяться инвентарные пандусы, п. 6.1.3- 6.2., ГОСТ 51261-2022 «Устройства опорные стационарные для маломобильных групп населения»

### 3.3. Пути движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Категория инвалида	Выявленные нарушения и замечания		
			есть/ нет	№ фото	Содержание
3.3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	КОСГУ	есть	9	
3.3.2	Лестница внутри здания	ОСГУ	есть	10	Оборудована поручнями, не соответствующими ГОСТ 51261-2022
3.3.3	Пандус (внутри здания), подъемник	ОСГУ	нет		
3.3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)		нет		
3.3.5	Дверь	КОСГУ	есть	11	
3.3.6	Пути эвакуации (в т. ч. зоны безопасности)	КОСГУ	есть	12	

#### Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Рекомендации по адаптации (содержание и виды работы)
Пути движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)	ДЧ	Лестницы имеют указатели ограничения желтого цвета, нет тактильных накладных указателей

**Комментарий к заключению:** В зданиях – памятниках архитектуры могут применяться инвентарные пандусы, п. 6.1.3– 6.2.9. Лестницы внутри помещения и лестничные клетки необходимо оборудовать тактильными накладными указателями, соответствующими ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования»

Необходимо докомплектовать лестницы поручнями, соответствующими ГОСТ 51261-2022 «Устройства опорные стационарные для маломобильных групп населения»

### 3.4. Зоны целевого назначения здания

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Категория инвалида	Выявленные нарушения и замечания		
			есть/ нет	№ фото	Содержание
3.4.1	Учебный корпус	КОСГУ	есть	13	Для колясочников предназначен только кабинет №3, 1 этаж
3.4.2	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	КОСГУ	есть	14	Для колясочников предназначен только кабинет №3, 1 этаж

#### Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Рекомендации по адаптации (содержание и виды работы)
Зоны целевого назначения здания	ДЧ	Для колясочников предназначен кабинет №3, 1 этаж

**Комментарий к заключению:** здание является памятником архитектуры. Реконструкция не планируется. Для колясочников предназначен кабинет №3, 1 этаж и доступно дистанционное обучение.

### 3.5. Санитарно – гигиенические помещения

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Категория инвалида	Выявленные нарушения и замечания		
			есть/ нет	№ фото	Содержание
3.5.1	Туалетная комната	ОСГУ	есть	15	Необходимо оборудовать опорными поручнями и универсальной кабиной для колясочников
3.5.2	Душевая/ванная комната		нет	нет	
3.5.3	Бытовая комната (гардеробная)	ОСГУ	есть	16	Необходимо оборудовать поручнями

### Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Рекомендации по адаптации (содержание и виды работы)
Санитарно – гигиенические помещения	ДЧ	Необходимо оборудовать поручнями и кабиной для колясочников

**Комментарий к заключению:** Необходимо оборудовать поручнями и кабиной для колясочников в соответствии с ГОСТ 51261-2022 «Устройства опорные стационарные для маломобильных групп населения»

### 3.6. Система информации на объекте

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Категория инвалида	Выявленные нарушения и замечания		
			есть/ нет	№ фото	Содержание
3.6.1	Визуальные средства	КОСГУ	есть	17	имеются знаки выходов, лестниц, путей эвакуации, названия учебных кабинетов
3.6.2	Акустические средства	Г	нет	нет	необходимо оборудовать
3.6.3	Тактильные средства	С	есть	19	необходимо оборудовать

### Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Рекомендации по адаптации (содержание и виды работы)
Система информации на объекте	ДЧ	необходимо докомплектовать знаки мужских и женских туалетов, акустическими и тактильными системами информации

**Комментарий к заключению:** необходимо докомплектовать знаки мужских и женских туалетов, других кабинетов акустическими и тактильными системами информации в соответствии с ГОСТ Р 52131-2019 Средства отображения информации знаковые для инвалидов, ГОСТ Р 59602-2021 Тактильно-визуальные средства информирования и навигации для инвалидов по зрению. Технические требования.

## ПРИЛОЖЕНИЯ 1-19 на 8 страницах

Председатель комиссии  
(руководитель рабочей группы):  
Худова В.В., педагог-психолог

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Члены рабочей группы:

Аликбаев А.Р., зав отделом строительства и МТО

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Малин В.В., инженер по охране труда

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1**  
**К АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ ДОСТУПНОСТИ**  
**ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ**  
**НА НЕМ УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ**

Вход (входы) на территорию



**ПРИЛОЖЕНИЕ 2**  
**К АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ ДОСТУПНОСТИ**  
**ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ**  
**НА НЕМ УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ**

Путь (пути) движения на территории



**ПРИЛОЖЕНИЕ 3**  
**К АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ ДОСТУПНОСТИ**  
**ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ**  
**НА НЕМ УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ**

Автостоянка и парковка



**ПРИЛОЖЕНИЕ 4**  
**К АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ ДОСТУПНОСТИ**  
**ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ**  
**НА НЕМ УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ**

Лестница наружная



**ПРИЛОЖЕНИЕ 5**  
**К АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ ДОСТУПНОСТИ**  
**ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ**  
**НА НЕМ УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ**

Пандус (наружный) подъемник



**ПРИЛОЖЕНИЕ 6**  
**К АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ ДОСТУПНОСТИ**  
**ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ**  
**НА НЕМ УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ**

Входная площадка  
(перед дверью)



**ПРИЛОЖЕНИЕ 7**  
**К АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ ДОСТУПНОСТИ**  
**ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ**  
**НА НЕМ УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ**

Дверь (входная)

