

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА И
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА НЕМ УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
(ДАЛЕЕ – УСЛУГИ)**

«28» июня 2024 г.

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляется услуга: _г. Дубовка, ул. Шишлянникова, 84___

Наименование предоставляемой услуги: образовательная.

Сведения об объекте: _учебный корпус_: (учебный корпус, общежитие, учебные мастерские и т.д.)

- отдельно стоящее здание: _1___ этаж(а); 768,8 кв.м.
- часть здания на 1 этаже (или помещение на 1 этаже): _____ кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка: 2313 кв.м.

Название организации, которая предоставляет услугу населению (полное наименование – согласно Уставу, сокращённое наименование): **государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Дубовский педагогический колледж», ГБПОУ «Дубовский педагогический колледж».**

Адрес места нахождения организации: 404002, Волгоградская область, г. Дубовка, ул. 30 лет Победы, 81

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная

Наименование и адрес вышестоящей организации: комитет образования, науки и молодёжной политики Волгоградской области, 400074, Волгоград, ул. Огарёва, 6.

**II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ**

Сфера деятельности: образование.

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 56 человек.

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно) на объекте и дистанционно.

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории.

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, общие заболевания.

III РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

3.1. Территория, прилегающая к зданию (участок)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Категория Инвалида ¹	Выявленные нарушения и замечания		
			есть/ нет	№ фото	Содержание
3.1.1	Вход (входы) на территорию	КОСГУ	есть	1	предназначен только для техники и как дополнительный эвакуационный выход
3.1.2	Путь (пути) движения на территории	КОСГУ	есть	2	предназначен только для техники и как дополнительный эвакуационный

¹ К - инвалид, использующий кресло-коляску, О - инвалид с нарушением опорно-двигательного аппарата, С - инвалид по зрению, Г - инвалид по слуху, У - инвалид с нарушением умственного развития

					выход
3.1.3	Лестница (наружная)		нет		
3.1.4	Пандус (наружный)		нет		
3.1.5	Автостоянка и парковка	КОСГУ	есть	3	необходимо оборудовать соответствующими знаками

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности ²	Рекомендации по адаптации (содержание и виды работы)
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ	предназначен только для техники и как дополнительный эвакуационный выход

Комментарий к заключению: необходимо дооборудовать знаком парковки для инвалидов

3.2. Вход (входы) в здание

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Категория инвалида	Выявленные нарушения и замечания		
			есть/ нет	№ фото	Содержание
3.2.1	Лестница (наружная)	ОСГУ	есть	4	нет поручней
3.2.2	Пандус (наружный) подъемник		нет		
3.2.3	Входная площадка (перед дверью)	ОСГУ	есть	5	нет поручней, тактильных таблиц
3.2.4	Дверь входная	ОСГУ	есть	6	нет знаков доступности для категорий инвалидов
3.2.5	Тамбур		нет		

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Рекомендации по адаптации (содержание и виды работы)
Вход (входы) в здание	ДЧ	необходимо оборудовать поручнями, пандусом, знаками

Комментарий к заключению: необходимо оборудовать поручнями, пандусом, знаками

3.3. Пути движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Категория инвалида	Выявленные нарушения и замечания		
			есть/ нет	№ фото	Содержание
3.3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	ОСГУ	есть	7	нет поручней, таблиц направления движения
3.3.2	Лестница внутри здания	ОСГУ	есть	8	
3.3.3	Пандус (внутри здания), подъемник		нет		
3.3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)		нет		
3.3.5	Дверь	ОСГУ	есть	9	
3.3.6	Пути эвакуации (в т. ч. зоны безопасности)	ОСГУ	есть	10	

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Рекомендации по адаптации (содержание и виды работы)
Пути движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)	ДЧ	Нет таблиц путей движения

Комментарий к заключению: предусмотреть приобретение табличек путей движения

3.4. Зоны целевого назначения здания

№	Наименование функционально	Категория	Выявленные нарушения и замечания
---	----------------------------	-----------	----------------------------------

² Указывается буквенное обозначение уровня доступности с соответствующим буквенным обозначением категории инвалидов: ДП - доступен полностью, ДЧ - доступен частично, ДУ - доступен условно, ВНД - временно недоступен

п/п	-планировочного элемента	инвалида	есть/ нет	№ фото	Содержание
3.4.1	Комнаты	ОСГУ	есть	11	нет табличек, поручней
3.4.2	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	ОСГУ			

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Рекомендации по адаптации (содержание и виды работы)
Зоны целевого назначения здания	ДЧ	необходимо дооборудовать поручнями, табличками

Комментарий к заключению: необходимо дооборудовать поручнями, табличками

3.5. Санитарно – гигиенические помещения

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Категория инвалида	Выявленные нарушения и замечания		
			есть/ нет	№ фото	Содержание
3.5.1	Туалетная комната	ОСГУ	есть	12	нет поручней, табличек
3.5.2	Душевая/ванная комната	ОСГУ	есть	13	
3.5.3	Бытовая комната	ОСГУ	есть	14	нет поручней, табличек
3.5.4	Кухня	ОСГУ	есть	15	нет поручней, табличек

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Рекомендации по адаптации (содержание и виды работы)
Санитарно – гигиенические помещения	ДЧ	необходимо дооборудовать поручнями, табличками

Комментарий к заключению: необходимо дооборудовать поручнями, табличками

3.6. Система информации на объекте

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Категория инвалида	Выявленные нарушения и замечания		
			есть/ нет	№ фото	Содержание
3.6.1	Визуальные средства		нет		
3.6.2	Акустические средства		нет		
3.6.3	Тактильные средства		нет		

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Рекомендации по адаптации (содержание и виды работы)
Система информации на объекте	ДЧ	Имеется тревожная сигнализация

Комментарий к заключению: необходимо приобрести информативные таблички

ПРИЛОЖЕНИЯ 1-17 на 9 страницах

Председатель комиссии

(руководитель рабочей группы):

Худова В.В., педагог-психолог, ответственная за инклюзивное образование

(Должность)

_____ (Подпись)

_____ (Расшифровка подписи)

Члены рабочей группы:

Аликбаев А.Р., зав отделом строительства и МТО),

(Должность)

_____ (Подпись)

_____ (Расшифровка подписи)

Дороницева Т.В., комендант общежития

(Должность)

_____ (Подпись)

_____ (Расшифровка подписи)

Малин В.В., инженер по охране труда

(Должность)

_____ (Подпись)

_____ (Расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
К АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
НА НЕМ УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Вход (входы) на территорию



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
К АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
НА НЕМ УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Путь (пути) движения на территории



ПРИЛОЖЕНИЕ 3
К АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
НА НЕМ УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Автостоянка и парковка

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
К АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
НА НЕМ УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Лестница наружная



ПРИЛОЖЕНИЕ 5
К АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
НА НЕМ УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Входная площадка
(перед дверью)

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
К АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
НА НЕМ УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Дверь (входная)



ПРИЛОЖЕНИЕ 7
К АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
НА НЕМ УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)



ПРИЛОЖЕНИЕ 8
К АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
НА НЕМ УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Лестница
(внутри здания)



ПРИЛОЖЕНИЕ 9
К АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
НА НЕМ УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Дверь



ПРИЛОЖЕНИЕ 10
К АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
НА НЕМ УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Пути эвакуации
(в т. ч. зоны безопасности)

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
К АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
НА НЕМ УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Комнаты



ПРИЛОЖЕНИЕ 12
К АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
НА НЕМ УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Туалетная комната



ПРИЛОЖЕНИЕ 13
К АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
НА НЕМ УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Бытовая комната



ПРИЛОЖЕНИЕ 14
К АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
НА НЕМ УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Кухня



***ПРИЛОЖЕНИЕ 15
К АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
НА НЕМ УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ***

Визуальные средства

***ПРИЛОЖЕНИЕ 16
К АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
НА НЕМ УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ***

Акустические средства

***ПРИЛОЖЕНИЕ 17
К АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
НА НЕМ УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ***

Тактильные средства